

## **NORME PER L'USO DEI DOSIMETRI PERSONALI (FILM-BADGE)**

- I dosimetri sono strettamente personali e devono essere sempre indossati durante le attività che comportano rischi da radiazioni ionizzanti. Ad ogni scadenza del periodo di utilizzo (bimensile per il film-badge,) i dosimetri dovranno essere consegnati e sostituiti dal Servizio di Radioprotezione.
- Il dosimetro a film-badge deve essere indossato al petto (con il nome dell'intestatario rivolto verso l'esterno) avendo cura che non sia coperto anche parzialmente da oggetti che potrebbero assorbire le radiazioni (ad es.: penne, righelli, etc.). In caso di utilizzo di camici anti-x il dosimetro deve essere appeso sopra il camice.
- I dosimetri devono essere conservati lontano e protetti da fonti di calore o di radiazioni ionizzanti, non devono essere bagnati, danneggiati o manomessi. Qualora si verificasse un deterioramento degli stessi o lo smarrimento oppure in caso di esposizione involontaria, deve essere data comunicazione al Servizio di Radioprotezione.

### **CONTATTI:**

**I dosimetri vanno consegnati alla sig.ra Luisa Improta del servizio di Fisica Medica del Policlinico di Modena (1° piano del prefabbricato di fronte al guardaroba)**

tel: 0594224270- fax 0594222270

[improta.luisa@aou.mo.it](mailto:improta.luisa@aou.mo.it)

[fisicamedica.seg@aou.mo.it](mailto:fisicamedica.seg@aou.mo.it)

I dosimetri vanno cambiati **entro e non oltre il 10 di ogni mese pari** nelle seguenti fasce orarie:

|           |            |
|-----------|------------|
| Lunedì    | 8.00-14.00 |
| Martedì   | 8.00-17.00 |
| Mercoledì | 8.00-14.00 |
| Giovedì   | 8.00-17.00 |
| Venerdì   | 8.00-14.00 |